

no_ruas	nama_ruas	pangkal	ujung	nama_jembatan	panjang	lebar	jumlah_bentang	kode_desa	tahun_dibangun	jenis_konstruksi	kondisi	keterangan	latitude	longitude
32	KAPUNG - GLAPAN	SP.3 KEMIRI JP. PWD KM 32+200	BENDUNG GLAPAN	NGAMBAK	3	3	1	33.15.19.2002	-	BETON	B	Baik	7° 5'57.57"S	110°39'49.14"E
33	KAPUNG - GLAPAN	SP.3 KEMIRI JP. PWD KM 32+200	BENDUNG GLAPAN	NGAMBAK	5	4	1	33.15.19.2002	-	BETON	RB	Baik	7° 6'1.87"S	110°40'48.39"E
316	TANGGUNGHARJO - PADANG	SP.4 STASIUN / JP.	JEMBATAN BATAS KAB. DEMAK	TANGGUNGHARJO	6,8	3,1	1	33.15.19.2007	-	KOMPOSIT	RR	-	7° 5'16.86"S	110°33'43.59"E
317	TANGGUNGHARJO - PADANG	SP.4 STASIUN / JP.	JEMBATAN BATAS KAB. DEMAK	PADANG	4,5	4,4	1	33.15.19.2009	-	KOMPOSIT	RR	Rusak	7° 5'13.94"S	110°33'40.72"E
325	TEGOWANU - SUGHMANIK	JP. KM 38+400	SP.3 JP. TEGOWANU - KAPUNG	TANGGUNGHARJO	12	2,7	1	33.15.19.2007	-	KOMPOSIT	RR	Baik	7° 5'33.02"S	110°36'23.25"E
495	TANGGUNGHARJO - RINGINPITU	SP.3 JP.	DESA RINGINPITU	TANGGUNGHARJO	6,3	4,2	1	33.15.19.2007	-	KOMPOSIT	RR	rusak	7° 6'1.81"S	110°36'10.96"E
496	TANGGUNGHARJO - RINGINPITU	SP.3 JP.	DESA RINGINPITU	RINGINPITU	6,8	3	1	33.15.19.2001	-	KOMPOSIT	RB	Baik	7° 6'25.80"S	110°36'7.35"E
497	TANGGUNGHARJO - RINGINPITU	SP.3 JP.	DESA RINGINPITU	RINGINPITU	14,6	2,8	1	33.15.19.2001	-	KOMPOSIT	RR	Rusak	7° 6'40.93"S	110°36'8.20"E